

Querlenker-Bohrmaschine

Aufgabenstellung:

Ausspindeln der Hauptbohrungen und Planen der
Schenkelflächen
Einbringen von 3 Bohrungen D 6,5 mm

Taktzeit 12 Sekunden

